

AG100角向磨光机爆炸图清单

序号	元件品号	品名	单位	用量
		定子AG100 (220V)	个	
		挡风圈AG100	只	
		轴承衬套AG100(丁晴橡胶)	只	
		滚动轴承607-2RS	个	
		防尘圈AG100	只	
		转子AG100 (220V)	个	
		风叶	只	
		中间盖AG100(7608/4994001)	只	
		型圈25×2	只	
		滚动轴承629-2RS	个	
		小锥齿轮(格里森37/10)AG1003	只	
		六角螺母(镀锌)M6	颗	
		销按钮AG100 (黑4981012)	只	
		按钮销弹簧AG100	只	
		挡销AG100	只	
		复合槽带垫自攻螺钉(黑镍)ST4.2×25	颗	
		头壳AG1013(7608/4994001)	只	
		橡胶防震柱AG100(4×8)	只	
		滚动轴承696-2Z	个	
		轴用弹性挡圈12	个	
		波形垫片AG100	只	
		大锥齿轮(格里森37/10)AG1003	只	
		孔用弹性挡圈32	个	
		滚动轴承6201-DDU(C&U)	个	
		防尘片AG100	只	
		型圈46×1.5	只	
		端盖AG100(7608/4994001)	只	
		复合槽盘头螺钉(黑镍/组合件)M4×14	颗	
		防尘盖AG100	只	
		半圆键4×13×8 AG100	个	
		砂轮轴AG100	根	
		复合槽盘头螺钉(黑镍)M5×16	颗	
		防护罩AG100(黑色亚光4994004)	只	
		内压板01-100B 006	块	
		砂轮片	块	
		外压板01-100B 005	块	
		十字槽盘头自攻螺钉(发黑)ST4.2×80	颗	
		十字槽盘头自攻螺钉(黑锌)ST2.9×9.5	颗	
		刷握AG100	只	
		电刷AG100(IM839/摩根)	付	
		盘簧AG100	只	
		商标	张	
		电容(0.22UF/80×80)	只	
		开关05-115A(仿马夸特)	个	
		电缆压板	只	
		十字槽盘头自攻螺钉(黑锌)ST4.2×16	颗	
		电缆护套07-100A	只	
		中式两脚扁插塑胶线227IEC53(RVV)2×1.0×2.2M	根	
		开关推钮AG100	只	
		机壳AG100(灵虎蓝4931010)	只	
		开关拉杆AG100 (黑4981012)	只	
		拉杆弹簧TC1253(0.5)	只	
		后罩AG100(黑)	只	
		复合槽自攻螺钉(黑镍)ST4.2×16	颗	
		辅助手柄(RAL9011黑)650	只	
		上扳手01-100A(亚光4994004)	把	